
3200
1336
1010
63
500
282
200
100
Ho= 1900
Hj= 1840
1329
1584
1758
1816
1834
0,00
155


100
W1min=100
So=2500
100
W2min=100