
3800
1336
1610
63
500
282
200
100
Ho= 2500
Hj= 2440
1929
2184
2358
2416
2434
0,00
155


W2min=100
100
So=3000
W1min=100
100